

Fotodokumentation des Bauverlaufes Energetische Sanierung der Kita „Regenbogen“



Im November/ Dezember 2017 begannen die Abbrucharbeiten im Kitagebäude.
Dabei wurden Wände, Türen, Fenster und Wandbeläge entfernt und abgebrochen.





Stand März 2018





Abbruch des alten Heizhauses, diese wird nach den Umbauten zu Werkstatt und Aufenthaltsraum Hausmeister, sowie Kinderwagenabstellraum, Außenspielgeräte Lager und Außentoilette



Die unvorhersehbare Dicke des Unterbetons hat zu vermehrtem Aufwand beim Ausbau geführt



Für eine bessere Versorgung mit Tageslicht werden die vorhandenen Fensteröffnung großzügig erweitert



Nach den Umbauarbeiten wird die gesamte Kita über eine Fußbodenheizung beheizt. Die alten Versorgungsleitungen mussten dafür ausgebaut werden